

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №18 «Теремок»
Тутаевского муниципального района
152325, Ярославская область,
Тутаевский район
д. Столбищи, ул. Центральная, д. 5
тел. (48533) 4-51-35
ИНН/КПП 7611011305/761101001
22.05.2018 №

В Отделение надзорной
деятельности и профилактической
работы по Тутаевскому району
Ярославской области
от заведующего МДОУ №18
«Теремок».
Казак Л.В.

Отчёт

об исполнении предписания об устранении нарушений

В соответствии с предписанием, выданным Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району Ярославской области от «27» февраля 2018 года, нарушения, выявленные в ходе плановой проверки, устранены.

Выявленные нарушения	Внесённые изменения
1 В связи с изменением названия юридического лица в сентябре 2015 года не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты МДОУ №18 «Теремок» ТМР. Переработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты МДОУ №18 «Теремок» ТМР.	Переработана новая декларация по пожарной безопасности. Зарегистрирована Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району «__» _____ 2018 года
2. Отсутствует расчёт необходимого количества огнетушителей на объекте. Произвести расчёт необходимого количества огнетушителей на объекте.	Произведён расчёт по определению необходимого количества первичных средств пожаротушения в здании МДОУ №18 «Теремок».
3. Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего (помещение №28 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего (помещение №28 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели в помещении кабинета заведующего (помещение №28 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.
4. Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №25 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №25 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №25 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.

5. Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №22 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №22 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели в помещении коридора (помещение №22 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.
6. . Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки (помещение №2 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников. Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки (помещение №2 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установить на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели в помещении раздевалки (помещение №2 здания согласно технического паспорта от 19.03.2008г.) установлены на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников.

Заведующий МДОУ №18 «Теремок»



Л.В. Казак / Л.В.Казак /

« 22 » мая 2018 год